

Geschied

Oudjaarsavond zat ik buiten op de veranda met de buitenkachel aan, kijkend in de vlammen, in gedachte verzonken. Alweer een jaar voorbij, deze ging ook weer erg snel dacht ik nog, maar ik zat ook naar de stapel hout naast de kachel te kijken. Het waren verschillende soorten hout niet alleen wat betreft kleur, maar de één brandde ook mooier en langer dan de ander. Geschikter hiervoor dus!

Als je kijkt naar de vele houtsoorten, zijn er meerdere geschikt voor ramen en kozijnen, maar zijn er nog veel meer die geheel niet of minder goed geschikt zijn. Hiervoor is een lijst opgesteld voor zowel gewone houtsoorten, maar ook voor geoptimaliseerde. Een houtsoort komt gelukkig niet zomaar op deze lijst, hiervoor dient het volledig te voldoen aan meerdere belangrijke onderzoeken. Dit leidt anders alleen maar tot verwarring en vragen.

Doordat er in de praktijk ook wel gewerkt wordt met houtsoorten die niet op de lijst staan, heeft dit al eens geleid tot onvoldoende of slechte verlijming, scheurvorming, loslatende verfsystemen, ongeschiktheid voor inbraakwerend geveltimmerwerk! Zo is bijvoorbeeld Sapupira alleen uit bepaalde groeigebieden geschikt en dus niet alle Sapupira-soorten. Robinia komt uit verschillende groeigebieden over de wereld, maar veelal uit Europa en heeft wel eens geleid tot slechte verlijming. Eiken staat om verschillende redenen niet op de lijst. Maar met het juiste advies en detaillering, goede kwaliteitscontrole en aanvullend onderzoek zijn er recent toch hele mooie projecten in transparant afgewerkt eiken gerealiseerd.

Heel belangrijk is dus een goede onderbouwing van alle noodzakelijke onderzoeken om houtsoorten geschikt te laten zijn voor de toepassing als geveltimmerwerk.

Een goed 2016 gewenst!

René Hillebrink

SHR